


INTYG



Funkis

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Sjöstöveln 2	Byggnadsnr	Adress Folkparksvägen 160-172	
Internt byggnadsnamn Brf Tulpanträdet		Objektsnr	
Systemnr 1	Aggr.benämning LB01, FF1-6	Betjäner Bostäder m.m.	
Besiktningdatum 2021-09-24		Resultat av kontrollen G	Nästa besiktning datum 2024-09-24
Systemnr 2	Aggr.benämning LB02, FF07, FF10-12	Betjäner Bostäder, kök, tvättstugor	
Besiktningdatum 2021-09-24		Resultat av kontrollen G	Nästa besiktning datum 2024-09-24
Systemnr 3	Aggr.benämning LB03	Betjäner Lokaler låghus	
Besiktningdatum 2021-09-24		Resultat av kontrollen G	Nästa besiktning datum 2024-09-24
Systemnr 4	Aggr.benämning LB04	Betjäner Pool, omkl, låghus	
Besiktningdatum 2021-09-24		Resultat av kontrollen G	Nästa besiktning datum 2024-09-24
Besiktningssman Mathias Carlsson	Ort, Datum Täby, 2021-09-24	Namnteckning <i>Mathias Carlsson</i>	
Företag Juma Bygg & Ventilation AB	Behörighetsnivå K	Cert.organ KIWA Swedcert	Cert.nr 7888

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden